

ruckus韌體版本錯誤更新Q & A

Ruckus MediaFlex 2825韌體版本更新方式說明如下：

如您的韌體版本為4.2.0.0.7，則為出廠韌體版本，如需升級到最新版，可以下面方式進行手動韌體更新：

1. 網路線接法：由Ruckus AP的Wan Port接線至頻寬分享器任一Port，並可連至Internet
2. 瀏覽器透過網路連至Ruckus 2825管理介面
3. 以帳號：[super](#) 密碼：[sp-admin](#) 登入
4. 登入後選擇"Upgrade"選單,然後點選"FTP"
5. Server網址 "[fwupdate](#)" 後加數字 "1"，檔名 "[vf2825_420_cntrl.rcks](#)"，改為 "[vf2825_530_cntrl.rcks](#)"
6. 點選 "[Upgrade](#)" 後便可開始更新韌體
7. 更新完成後,再重新將AP Reboot即可

如有操作上疑問，歡迎來電客服專線(02)8502 1305，我們樂意提供諮詢服務。